



University : Nakhonratchasima Rajabhat University
 Country : Thailand
 Web Address : <https://www.nrru.ac.th/>
 [1] [Setting & Infrastructure]
 [1.21] Security and safety facilities



แบบสำรวจข้อมูลการติดตั้งกล้องวงจรปิด						
ดำเนินการตรวจสอบโดย นายสนนิก ชุ่มพุดชา ตำแหน่ง ช่างสื่อสาร (งานโทรศัพท์)						
ที่	อาคาร	สถานที่ติดตั้ง	จำนวน	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	สภาพการใช้งาน (✓ ปกติ/✗ ชำรุด)	ระบบ
1	4	คทกรรม			ไม่พบกล้อง	
2	5	นาฏศิลป์			ไม่พบกล้อง	
3	7	เกษตร			ไม่พบกล้อง	
4	9	ชั้น 1-5	20	งานอาคารสถานที่	✓	IP
5	9	ชั้น 7-9	8	บัณฑิตวิทยาลัย	✓	IP+APP
6	10	สำนักศิลปะและวัฒนธรรม			ไม่พบกล้อง	
7	11	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			ไม่พบกล้อง	
8	15	ชั้น 1-6	9	ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทันตกรรม	✓	IP
9	15	ห้องงานทรัพย์สินและรายได้	2	ห้องงานทรัพย์สินและรายได้		
10	13	คณะวิทยาการจัดการ			ไม่พบกล้อง	
11	15	ด้านหน้าหลัง อาคาร	2	ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทันตกรรม	✓	
12	17	คณะครุศาสตร์	36	คณะครุศาสตร์	ชำรุด 6 ตัว	IP+HDD
13	18	ศูนย์การศึกษาพิเศษ				ไม่พบกล้อง
14	22	คณะวิทยาการจัดการ	32	คณะวิทยาการจัดการ	✓	HDD
15	23	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	51	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	ชำรุด 4 ตัว	HDD
16	24	ศูนย์วิทยาศาสตร์	16	ศูนย์วิทยาศาสตร์	✓	HDD
17	26	อาคารโรงปั้น			ไม่พบกล้อง	
18	27	อาคารบูรณวิทยาการ	24	สำนักคอมพิวเตอร์	ชำรุด 6 ตัว	IP+HDD

19	28/33	โรงเรียนสาธิต	17	โรงเรียนสาธิต	✓	HDD
20	29	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	16	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	✓	IP
21	30	อาคารศูนย์อาหาร	8	งานอาคารสถานที่	ชำรุด 1 ตัว (แบบเสื่อม)	DVR ซีพียู Lan
22	31	อาคารพวราชบัณฑิตยสถาน	36	งานอาคารสถานที่	✓	DVR
23	32	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	16	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	✓	HDD
24	34	ศูนย์รวมกิจการนักศึกษา	32	ศูนย์รวมกิจการนักศึกษา	ชำรุด 8 ตัว	IP+HDD
25	36	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์			ไม่พบกล้อง	
26	37	กองอาคารสถานที่และปฏิบัติการ	7	งานอาคารสถานที่	✓	DVR ซีพียู Lan
27	38	อาคารปฏิบัติกิจกรรม	62	อาคารปฏิบัติกิจกรรม	✓	IP
28	40	สนามฟุตบอล	13	งานอาคารสถานที่		
29		หอพักนักศึกษา	60		✓	
30		หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี			ไม่พบกล้อง	
31		ถนนทางเข้าประตู 2	3			AHD
32		ถนนทางเข้าประตู 1	2			AHD