



# กองอาคารสถานที่และบริการ

## Buildings and Grounds Maintenance Division

### BGM จุลสารปีที่ ๗ ฉบับที่ ๑ ประจำเดือนมกราคม – มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

#### งานสนับสนุนการจัดกิจกรรมและอาคารสถานที่

ในระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ กองอาคารสถานที่และบริการ โดยงานซ่อมและบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภค งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการจัดเตรียมสถานที่/จัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ ทำความสะอาดพื้นที่ การจัดการแข่งขันฟุตบอลประเพณีชิงโล่พระราชทานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ครั้งที่ ๕๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘ เพื่อให้พร้อมสำหรับการจัดงานแข่งขันฟุตบอลประเพณี "สองราชสานโมตรี ๗๐ ปี เทคโนโลยีกราย ร้อยดวงใจภักดี ใต้ร่มพระบารมีแม่ของแผ่นดิน" ในวันที่เสาร์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย



ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ กองอาคารสถานที่และบริการ โดยงานซ่อมและบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภค งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการจัดเตรียมสถานที่/จัดเก็บวัสดุอุปกรณ์และทำความสะอาดพื้นที่ ในการจัดงานพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี ๒๕๖๗ ในโอกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นตราพระมหากรุณาธิคุณไทย ชั้นสายสะพาย เพื่อเชิดชูเกียรติให้กับข้าราชการในสังกัด มหาวิทยาลัย-ราชภัฏนครราชสีมา จำนวน ๙ ราย ในวันที่พฤหัสบดีที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ณ ห้องประชุมสระบัว ชั้น ๑ อาคารราชภัฏรังสฤษฎ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา



เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ กองอาคารสถานที่และบริการ โดยงานซ่อมและบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภค งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการจัดเตรียมสถานที่/จัดเก็บวัสดุอุปกรณ์และทำความสะอาดพื้นที่ ในการจัดงานพิธี ๑๔ กุมภาพันธ์ วันราชภัฏเกียรติวีรวัฒน์ลูกราชสีมา สานศรัทธาราชของแผ่นดิน และกล่าวคำมั่นรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ "ด้วยพระบารมี จึงมีราชภัฏ" ณ ห้องประชุมราชภัฏรังสฤษฎ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันที่ศุกร์ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ โดย ฯพณฯ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เดินทางมาเป็นประธานในพิธี



#### งานด้านการขับเคลื่อนนโยบายมหาวิทยาลัย

เมื่อวันพุธที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ กองอาคารสถานที่และบริการ สำนักงานอธิการบดี จัดโครงการฝึกอบรมความปลอดภัยในการใช้ลิฟต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ เพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างความเชี่ยวชาญในการดูแลแก้ไขปัญหาเหตุลื่นไถลขัดข้องอย่างถูกวิธี โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ยุทธกร ฤทธิ์โสง รองอธิการบดีฝ่ายบริหารการคลัง พัสดุและกายภาพ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ พร้อมมอบนโยบายด้านความปลอดภัยในการดูแลอาคารสถานที่แก่ผู้เข้าอบรม ณ อาคารยุทธพรฯ เบญจมงคล (อาคาร ๓๑) สำหรับการอบรมในครั้งนี้ประกอบด้วยความรู้สำคัญ ๒ ส่วน :

**ภาคบรรยาย:** เสริมสร้างความรู้พื้นฐานและแนวทางการจัดการความปลอดภัย ณ ห้อง ๓๑.๐๗.๐๖ ชั้น ๗  
**ภาคปฏิบัติ:** ฝึกทักษะการรับมือสถานการณ์จริง ณ ห้องลิฟต์อาคารยุทธพรฯ เบญจมงคล เครื่องที่ ๓ และ ๔  
 กองอาคารสถานที่และบริการ มุ่งเน้นอบรมให้กับบุคลากรและนักศึกษาที่ใช้งาน และมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและสร้างความอุ่นใจให้แก่ผู้ใช้บริการ



#### การดำเนินงานด้านการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๙ คณะกรรมการบริหารจัดการระบบจัดการขยะรีไซเคิล โดย ดร.ยุทธกร ฤทธิ์โสง ประธานกรรมการ ได้กำหนดการประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามผลการดำเนินงานและพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีวาระรายงานการประชุมดังนี้:

๑. รายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดการขยะรีไซเคิลในรอบปีที่ผ่านมา เพื่อวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์และแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการขยะภายในมหาวิทยาลัย
  ๒. การบริหารจัดการด้านบุคลากรและโครงสร้างการทำงาน: รับทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารจัดการระบบฯ, คณะกรรมการดำเนินงานโครงการฯ และคณะกรรมการฝ่ายบัญชีและการเงิน เพื่อให้การขับเคลื่อนงานครอบคลุมทุกมิติ
  ๓. การพิจารณาจัดสรรเงินรายได้: ที่ประชุมร่วมพิจารณาแนวทางการจัดสรรเงินรายได้ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานโครงการจัดการขยะรีไซเคิล ประจำปี ๒๕๖๘ ให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
- การประชุมในครั้งนี้ถือเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) อย่างยั่งยืน ผ่านการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ



## กองอาคารสถานที่และบริการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

๓๕๐ ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๐๐๐

<https://bgm.nrru.ac.th>

Facebook : กองอาคารสถานที่และบริการ

ติดต่อสอบถาม โทร ๐๕๔-๐๐๕๐๐๕ ต่อ ๓๗๖๐, ๓๗๖๕ และ ๓๗๖๖



### งานพัฒนา ปรับปรุง ก่อสร้างอาคารสถานที่

กองอาคารสถานที่และบริการ โดยงานโยธาและสถาปัตย์ ได้ดำเนินการพัฒนา ปรับปรุง ก่อสร้างอาคารสถานที่ ดังนี้

๑. โครงการจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการและนวัตกรรมการทางการศึกษามีทั้งหมด ๓๐ งานตรวจรับงานไปแล้ว ๒๙ งานคงเหลือ ๑ งาน (งวดสุดท้าย) ผู้รับจ้างได้ขอส่งมอบงานงวดสุดท้ายแล้ว อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานดำเนินการตรวจสอบระบบประปา ระบบสุขาภิบาลและดับเพลิงภายในอาคาร, งานระบบปรับอากาศ และระบบระบายอากาศ, งานระบบลิฟต์ และระบบอื่นๆ ทั้งหมดก่อนพิจารณาตรวจรับงานในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙



๒. งานก่อสร้างสระว่ายน้ำเด็ก พร้อมก่อสร้างหลังคาคลุมสระว่ายน้ำและปรับภูมิทัศน์เงินนอกงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ วงเงิน ๕,๕๐๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างงานพัสดุ กองกลาง ลงประกาศร่างขอบเขตงานฯ คณะกรรมการพิจารณาผล e-bidding ในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๙



๓. งานปรับปรุงซ่อมแซมผนังอาคาร ๙ มีทั้งหมด ๑ งานยังไม่มีการเบิกจ่าย ผู้รับจ้าง บริษัท สุภัทรนันท์ วิศวกรรม จำกัด วงเงินจ้าง ๔๙๘,๐๐๐ บาท เงินนอกประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ สัญญาเริ่มวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๙ ระยะเวลาดำเนินการ ๗๕ วัน อยู่ระหว่างผู้รับจ้างกันพื้นที่ ติดตั้งนั่งร้าน ยึดนั่งร้านให้ปลอดภัยก่อนดำเนินการซ่อมแซมผนัง



๔. โครงการจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการและนวัตกรรมการทางการศึกษามีทั้งหมด ๓๐ งานตรวจรับงานไปแล้ว ๒๘ งานคงเหลือ ๒ งานงวด อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการงานฝ้าบ่อพักท่อระบายน้ำรอบอาคาร งานติดตั้งหลังคา Canopy ด้านหน้าอาคาร งานติดตั้งผนังอลูมิเนียมคอมโพสิต งานถนนหินคลุกรอบอาคาร งานสายเมนไฟฟ้าเข้าอาคาร งานเก็บรายละเอียดส่วนงานที่เหลือ งาน Defect list แล้วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๙




### งานซ่อมสร้าง ซ่อมบำรุงระบบสาธารณูปโภคอาคารสถานที่


ในระหว่างวันที่ ๒ - ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ กองอาคารสถานที่และบริการ ดำเนินการตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูงที่ติดตั้งภายในมหาวิทยาลัย จำนวน ๒๐ ลูกที่ติดตั้งภายในมหาวิทยาลัย เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันมิให้เกิดความเสียหายจากอุปกรณ์ภายในหม้อแปลงที่ชำรุดหรือเสื่อมสภาพในขณะที่มีการจ่ายกระแสไฟฟ้า ซึ่งเป็นสาเหตุหลักทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในหม้อแปลงชำรุดเสียหาย

ลำดับ	ชื่อหม้อแปลง	สถานที่	ชนิดหม้อแปลง	ขนาดหม้อแปลง	วันที่ตรวจ	ผลการตรวจ	หมายเหตุ
1	หม้อแปลง 1	อาคาร 1	หม้อแปลงแรงสูง	1000 KVA	02/02/2569	สภาพดี	
2	หม้อแปลง 2	อาคาร 2	หม้อแปลงแรงสูง	1000 KVA	02/02/2569	สภาพดี	
3	หม้อแปลง 3	อาคาร 3	หม้อแปลงแรงสูง	1000 KVA	02/02/2569	สภาพดี	
4	หม้อแปลง 4	อาคาร 4	หม้อแปลงแรงสูง	1000 KVA	02/02/2569	สภาพดี	
5	หม้อแปลง 5	อาคาร 5	หม้อแปลงแรงสูง	1000 KVA	02/02/2569	สภาพดี	
6	หม้อแปลง 6	อาคาร 6	หม้อแปลงแรงสูง	1000 KVA	02/02/2569	สภาพดี	
7	หม้อแปลง 7	อาคาร 7	หม้อแปลงแรงสูง	1000 KVA	02/02/2569	สภาพดี	
8	หม้อแปลง 8	อาคาร 8	หม้อแปลงแรงสูง	1000 KVA	02/02/2569	สภาพดี	
9	หม้อแปลง 9	อาคาร 9	หม้อแปลงแรงสูง	1000 KVA	02/02/2569	สภาพดี	
10	หม้อแปลง 10	อาคาร 10	หม้อแปลงแรงสูง	1000 KVA	02/02/2569	สภาพดี	
11	หม้อแปลง 11	อาคาร 11	หม้อแปลงแรงสูง	1000 KVA	02/02/2569	สภาพดี	
12	หม้อแปลง 12	อาคาร 12	หม้อแปลงแรงสูง	1000 KVA	02/02/2569	สภาพดี	
13	หม้อแปลง 13	อาคาร 13	หม้อแปลงแรงสูง	1000 KVA	02/02/2569	สภาพดี	
14	หม้อแปลง 14	อาคาร 14	หม้อแปลงแรงสูง	1000 KVA	02/02/2569	สภาพดี	
15	หม้อแปลง 15	อาคาร 15	หม้อแปลงแรงสูง	1000 KVA	02/02/2569	สภาพดี	
16	หม้อแปลง 16	อาคาร 16	หม้อแปลงแรงสูง	1000 KVA	02/02/2569	สภาพดี	
17	หม้อแปลง 17	อาคาร 17	หม้อแปลงแรงสูง	1000 KVA	02/02/2569	สภาพดี	
18	หม้อแปลง 18	อาคาร 18	หม้อแปลงแรงสูง	1000 KVA	02/02/2569	สภาพดี	
19	หม้อแปลง 19	อาคาร 19	หม้อแปลงแรงสูง	1000 KVA	02/02/2569	สภาพดี	
20	หม้อแปลง 20	อาคาร 20	หม้อแปลงแรงสูง	1000 KVA	02/02/2569	สภาพดี	






หมายเหตุ : ข้อมูลค่าประปาประจำเดือน (บาท)



หมายเหตุ : ข้อมูลค่าไฟฟ้าประจำเดือน (บาท)



หมายเหตุ : ข้อมูลปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือน (ลิตร)

